

监 理 日 志

2019年 8月 19日
星期：一

天气：晴

气温：最高 34℃
最低 25℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员：7人 施工管理：2人

施工内容：通村公司号接支墩定位放线完成。

光伏支架开始安装斜撑

检查现场支墩垃圾清理情况，检查，5号、7号支墩距离
对光伏支架安装做技术交底工作