

# 监 理 日 志

|                                                                                                    |       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 2019年 8月 2 日<br>星期: 五                                                                              | 天气: 晴 | 气温: 最高 35℃<br>最低 24℃ |
| 工作内容、遇到问题及其处理<br><br>施工人员: 10人<br>面粉公司光伏支架支墩木模制作, 模具拆模.<br>混凝土浇筑 12方约300个.<br><br>检查拆模后的支墩外观完整, 平滑 |       |                      |