

监 理 日 志

2019年 9月 21 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 最高 °C

最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 9人

面粉公司3号接地扁铁焊接2人

1号楼附属楼组作安装, 拆架敷设完成

九层楼直流线敷设完成

检查发现面粉公司3号楼南侧两根接地扁铁未焊接
在最南处汇合连接。

要求按照设计图纸施工, 未经设计许可变更, 不得擅自改动