

监 理 日 志

2019年9月28日

星期：六

天气：晴

气温：最高 ℃

最低 ℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员：5人

光伏设备间平整地面，因下方有管道原因，
地要抬高40公分，

检查要求施工方修复排水管情况，要求在屋顶试水
确保连接无缝