

监 理 日 志

2019年 9月 4日 星期: 三	天气: 晴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 9人 城投公司主墩定位放线完成 镀锌支架安装完成30%, 光伏组件开始安装 检查组件安装情况, 发现组件上下宽差1mm 已通知业主方知晓, 要求施工方在保证平准直情况下安装。		