

监 理 日 志

2020年6月28日
星期：日

天气：阴

气温：最高 36℃
最低 25℃

工作内容、遇到问题及其处理

第一、请张系维施工人员查看现场、计划近期施工、时间未确定。

第二、开关站、箱变基础及不翼，本日完成15%、累计完成75%。

第三、测量逆变器至箱变3x120米光缆路径距离。

第四、施工管理人员共计5人，施工人员共计2人。