

监 理 日 志

2020 年 7 月 1 日
星期: 三

天气: 中-小雨

气温: 最高 28℃
最低 24℃

工作内容、遇到问题及其处理

- 第一、下雨、清洗系统施工人员未进场。
- 第二、开关站、箱变基础模板制作完成。
- 第三、使用工具测量水平、找平、差距较大时地方低处垫高、高处降低要求保持在一水平面。
- 第四、按照图纸设计中测量模板尺寸、符合设计要求。
- 第五、今日本项目施工管理人员共计 4 人、施工人员共计 3 人。