

监 理 日 志

2020年 7月5 日 星期: 日	天气: 小雨	气温: 最高 33℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理		
第一、基础到配电房段、配电房下方电缆井开孔、放置镀锌管。 第二、电缆井盖到场、进行到货检查、经检查、与厂方井盖规格一致、同意进场进行使用。 第三、今日施工人数共计5人。		