

监 理 日 志

2020年7月16日
星期: 四

天气: 多云

气温: 最高 31℃
最低 26℃

工作内容、遇到问题及其处理

- 第一、张制舱、箱变基础踏步施工
- 人员进场进行踏步施工、定位放线。
- 第二、电缆井井圈进行除锈防腐。
- 第三、业视踏步施工、符合图纸设计的要求,业视电缆井圈防腐、符合规范要求。
- 第四、本日施工人员共计 6 人。