

监 理 日 志

2020 年 1 月 7 日

星期: 二

天气: 雾

气温: 最高 17℃

最低 14℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 4人

施工管理: 1人

面粉厂全站清淤, 接地扁铁生锈地方处理并架封堵, 盖板安装, 阻管封堵安装。

复查全站清淤情况, 井三层光伏支架压块为所用压块更换, 清洗系统未安装, 光伏组件有防冰泥污。