

监 理 日 志

2020 年 1 月 9 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 最高 16 °C

最低 12 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 2人

施工管理: 2人

面粉公司并河前设备校验, 并网柜, GO 接线柜对时, 定值检查, 高压电缆头耐压测试, 监控主机安装, 操作桌完成, 电能表手车及金安装, 卫生清理

检查监控主机柜安装, 发现原预留监控电脑电源被占用, 对时未安装, 线路乱, 已要求施工单位整改落实到位, 移交监控配电箱钥匙于运维人员