

监理工作日志

记录人：陈渝

第 78 页，共 页

2019 年 9 月14日 星期：六	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 25 °C 最低18 °C
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、光伏支架及光伏组件安装。2、光伏组件接地连接。3、光伏组件组串及低压电缆敷设。4、逆变器及汇流箱安装。5、F区环网柜连接高压电缆、高压电缆耐压试验。6、D区箱变立柱支模及F区圈梁支模，浇筑。7、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。8、巡视逆变器及汇流箱安装现场，符合要求。9、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。10、巡视低压电缆敷设，符合要求。11、巡视F区环网柜安装母线，高压电缆头制作，符合规范要求。12、F区环网柜高压电缆耐压试验，监理全程进行检查，各点实验数值符合规范要求。13、巡视D区、F区、箱变基础圈梁绑扎及浇筑，符合规范要求。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。