

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 94 页，共 页

2019 年10 月01日 星期：二	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 23 ℃ 最低15 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、光伏支架及光伏组件消缺。</li><li>2、光伏组件接地连接。</li><li>3、C区电组件接线及低压电缆敷设。</li><li>4、E区汇流箱、逆变器安装。</li><li>5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。</li><li>6、支架、组件调整进行检查，符合安装要求。</li><li>7、巡视C区、E区组件接线、E区汇流箱至箱变电缆敷设，符合设计要求。</li><li>8、巡视E区组件至逆变器电缆敷设，符合设计要求。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。