

监理工作日志

记录人：陈渝

第 95 页，共 页

2019 年10 月02日 星期：三	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 23 ℃ 最低15 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件消缺。 2、C区电组件接线及低压电缆敷设。 3、E区汇流箱、逆变器安装。 4、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 5、支架、组件调整进行检查，符合安装要求。 6、巡视E区汇流箱至箱变电缆敷设，符合设计要求。 7、巡视E区逆变器电缆敷设及逆变器连接，符合设计要求。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。