

监理工作日志

记录人：陈渝

第 144 页，共 页

2019 年11月20日 星期： 三	气候： 白天： 小雨 夜间：	气温： 最高 10 ℃ 最低5 ℃
工作内容： 1、G区支架安装。 2、C9、C10电缆槽盒安装及防火封堵。 3、E3、C10栋汇流箱至箱变电缆终端制作。 4、F2、F4组件串线。 5、管理人员3人，施工人员19人。 6、检查C9、C10电缆槽盒安装及防火封堵，符合设计要求。 7、巡视G区支架安装、F2、F4组件串线、符合设计要求。 8、检查E3、C10栋汇流箱至箱变电缆终端制作、符合设计要求。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。