

监理工作日志

记录人：陈渝

第 183 页，共 页

2019 年12月29日 星期：日	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 8 °C 最低3 °C
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、C区、E区新增支架安装。2、C区、E区新增组件安装。。3、G区汇流箱至4#箱变3*150及3*95低压电缆敷设。4、G区组件串接。5、管理人员2人，施工人员21人。6、检查C区、E区支架、组件安装、符合设计要求。7、巡视G区汇流箱至4#箱变3*150及3*95低压电缆敷设，符合设计要求。8、巡视G区组件串接，符合设计要求。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。