

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年10月17日星期四	气候	晴	气温	18~28℃
监理人员动态：	孙磊	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	施工人员4人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	彩钢瓦屋面进行防腐处理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员3人，管理人员1人 今日入场施工机械：无 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	五星瑞		



扫描全能王 创建