

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年10月18日星期五	气候	晴	气温	20~10℃					
监理人员动态：孙磊	材料进场、见证取样、合格情况： 无									
施工方人员动态：施工人员4人										
施工机械动态：无										
施工部位进度情况	彩钢瓦屋面进行防腐处理									
检查发现的问题	无									
处理措施、意见、结果	无									
协调内容或其他	今日入场施工人员3人，管理人员1人 今日入场施工机械：无 今日现场安全文明施工均在可控范围内									
记录人	孙磊	总监签阅	王星瑞							



扫描全能王 创建