

# 监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                |                                                      |                             |     |    |       |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|-------|
| 日期             | 2019年10月24日星期四                                       | 气候                          | 晴   | 气温 | 22~5℃ |
| 监理人员动态：        | 孙磊                                                   | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>钢筋进场 |     |    |       |
| 施工方人员动态：       | 施工人员4人                                               |                             |     |    |       |
| 施工机械动态：        | 无                                                    |                             |     |    |       |
| 施工部位<br>进度情况   | 基础预埋件组装并焊接                                           |                             |     |    |       |
| 检查发现的<br>问题    | 无                                                    |                             |     |    |       |
| 处理措施、<br>意见、结果 | 无                                                    |                             |     |    |       |
| 协调内容或<br>其他    | 今日入场施工人员3人，管理人员1人<br>今日入场施工机械：无<br>今日现场安全文明生产均在可控范围内 |                             |     |    |       |
| 记录人            | 孙磊                                                   | 总监签阅                        | 王星瑞 |    |       |



扫描全能王 创建