

# 监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                  |                                                        |      |     |    |       |
|------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|
| 日期               | 2019年11月6日星期三                                          | 气候   | 晴   | 气温 | 18~7℃ |
| 监理单位动态：孙磊        | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>无                               |      |     |    |       |
| 施工方人员动态：施工人员 10人 |                                                        |      |     |    |       |
| 施工机械动态：无         |                                                        |      |     |    |       |
| 施工部位<br>进度情况     | 美三车间基础放线整改                                             |      |     |    |       |
| 检查发现的问题          | 无                                                      |      |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果       | 无                                                      |      |     |    |       |
| 协调内容或其他          | 今日入场施工人员 9人，管理人员 1人<br>今日入场施工机械：无<br>今日现场安全文明生产均在可控范围内 |      |     |    |       |
| 记录人              | 孙磊                                                     | 总监签阅 | 王星瑞 |    |       |



扫描全能王 创建