

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	14~1℃
监理人员动态：孙新		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	今日未施工				
检查发现的问题	原厂区因烟囱加高会影响美二屋面； 对此，测量高度及阴影情况。				
处理措施、意见、结果	转移有阴影的基础至美一屋面				
协调内容或其他	向厂区管理人员进行协调烟囱加高高度				
记录人	孙新	总监签阅	王星瑞		



扫描全能王 创建