

# 监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                 |                                                          |      |     |    |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|
| 日期              | 2019年11月20日星期三                                           | 气候   | 晴   | 气温 | 11~6℃ |
| 监理人员动态：孙磊       | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>加固材料进场                            |      |     |    |       |
| 施工方人员动态：施工人员 2人 |                                                          |      |     |    |       |
| 施工机械动态：升降车一辆    |                                                          |      |     |    |       |
| 施工部位<br>进度情况    | 1. 加固材料进场进行切割，打扎<br>2. 屋面4进行加固                           |      |     |    |       |
| 检查发现的问题         | 施工人员入场未戴安全帽。                                             |      |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果      | 已通知加固负责人进行安全教育。                                          |      |     |    |       |
| 协调内容或其他         | 今日入场施工人员1人，管理人员1人<br>今日入场施工机械：升降车一辆<br>今日现场安全文明生产均在可控范围内 |      |     |    |       |
| 记录人             | 孙磊                                                       | 总监签阅 | 王呈瑞 |    |       |



扫描全能王 创建