

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月19日星期四	气候	晴	气温	3~ -9℃
监理人员动态：孙磊	材料进场、见证取样、合格情况： 无				
施工方人员动态：施工人员 28人					
施工机械动态：升降机两辆					
施工部位进度情况	1. 彩钢瓦屋面导轨安装完成，逆变器支架焊接 2. 美二屋面 4平方电缆穿软管 3. 1号仓库檩条焊接 4. 库东区配电室并网柜基础开挖				
检查发现的问题	彩钢瓦屋面逆变器支架焊接时灭火器距离较远				
处理措施、意见、结果	已通知负责人焊接时灭火器距离范围。				
协调内容或其他	今日入场施工人员 25人，管理人员 3人 今日入场施工机械：升降车辆两辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王昆瑞		

