

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月30日 星期一	气候	晴	气温	-3~13℃
监理人员动态： 孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 施工人员30人					
施工机械动态： 升降车一辆					
施工 部位 进度 情况	1. 2号仓库拉条、斜撑加固 2. 东区配电室电缆沟开挖 3. 汇流箱电缆头制作 4. 西区配电室内电缆敷设、电缆头制作				
检查 发现 的问 题	进度缓慢				
处理 措施 、意 见、 结果	要求充分调动施工人员积极性，合理安排 施工人员效率				
协调 内容 或其 他	今日入场施工人员27人，管理人员3人 今日入场施工机械：升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王军瑞		

