

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月31日星期三	气候	晴	气温	0~-9℃
监理人员动态：孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：施工人员18人					
施工机械动态：升降车一辆					
施工部位 进度情况	1. 彩钢瓦屋面电缆头制作 2. 西区配电室内低压柜接线 3. 东区配电室电缆头制作 4. 彩钢瓦屋面4平方线穿管 5. 2号仓库拉条加固				
检查发现的 问题	部分人员未佩戴安全帽				
处理措施、 意见、结果	已要求整改				
协调内容或 其他	今日入场施工人员15人，管理人员3人 今日入场施工机械：升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王曼瑞		

