

监 理 日 记

日期: 2019年8月4日

天气: 多云

星期: 日

气温: 18-28°C

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上8点到现场巡视
2. 检查已安装的支架, 发现个别螺丝未紧固到位, 现场已要求紧固.
3. 一处组件边压块装反, 已要求重新安装.
4. 熟悉箱变基础施工图纸.
5. 监理资料整理.

施 工 情 况

1. 组件安装, 目前已完成200组.
2. 支架安装.
3. 支架, 组件转运.
4. 螺旋桩施工, 明日全部完成.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

南王荣

记录人: 南王荣

