

施 工 记 录

工程名称: 新建 10KV 配电室		日期: 2013.10.20	天气: 晴	温度: 13℃~20℃
监理单位:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工单位:	7人			
施工机械:	无			
施工进度情况:	1. 施工人员在屋面并接接地扁钢 2. 施工人员在屋面下电缆桥架处电缆沟内 3. 施工人员在屋面南坡因升表			
检查发现:				
其他事项:				
备注:	检查升表屋面并接对防火毯铺设情况			
签字:	李建国			