

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年11月17日 星期一	气候	晴	气温	9℃~18℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 完工人员 4号屋面接地扁铁做防腐处理 2. 完工人员 4号屋面汇流箱, 逆变器接地处理.				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他	检查4号屋面爬梯和临边防护是否牢固.				
记录人	李俊利	总监签阅			