

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年11月11日 星期四	气候	晴	气温	4℃-14℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	施工单负责人与达新源厂及领导协调二期厂房施工事宜				
检查发现的 问题					
处理措施· 意见· 结果					
协调内容 或其他	二期施工屋面, 看屋面是否有垃圾需要清理。				
记录人	宋建明	总监签阅			