

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年4月27日 星期四	气候	晴	气温	0-7℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况: 导轨, 接电扁铁, 铝屋面组件.			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度情况	1. 二期4号屋面外伸进场并吊装至4号屋面. 2. 二期2号屋面导轨, 横梁, 接电扁铁材料进场并预装.				
检查发现的问题	二期2号屋面女儿墙高度不够				
处理措施·意见·结果	要求施工单位安装安全防护网.				
协调内容或其他	安全旁站材料预装, 二期导轨, 横梁, 接电扁铁尺寸及镀锌层.				
记录人	李建国	总监签阅 			