

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年11月13日	星期	五	气候	晴	气温	4-15℃
监理单位动态:	1人			材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	5人						
施工机械动态:	无						
施工进度情况	1. 施工队4号屋面导轨安装. 2. 4号屋面桥架安装. 3. 4号屋面安全通道格栅板搬运及安装.						
检查发现的问题							
处理措施·意见·结果							
协调内容或其他	检查4号屋面爬梯, 因天气寒冷, 屋面容易结霜, 下联系单, 告知施工单位冬季施工安全.						
记录人	李文明			总监签阅			

