

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月18日	气候	阴	气温	2~5℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	4号屋面光伏安装.				
检查发现 的问题	个别螺栓间距过大				
处理措施 · 意见 · 结果	现场整改, 整改完成				
协调内容 或其他	检查4号屋面爬梯是否牢固				
记录人	李连明	总监签阅			