

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月24日	气候	雾	气温	-4~6℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 4号屋面光伏安装. 2. 光伏二期 4号屋面逆变器安装. 3. 二期 4号屋面接电箱头焊接.				
检查发现 的问题	接电箱头焊接时, 屋面未铺设防火毯.				
处理措施 · 意见 · 结果	现场告知, 防火毯铺设完成.				
协调内容 或其他	4号屋面焊接时检查用灭火器摆放好.				
记录人	李俊	总监签阅			

