

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月16日	气候	晴	气温	-4~6℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	12月15屋面 MC4 接头压接				
检查发现的 问题	个别 MC4 接头压接不到位				
处理措施· 意见· 结果	现场告知, 整改完成.				
协调内容 或其他	检查 15 号屋面爬梯防护.				
记录人	李 建 伟	总监签阅		徐 耀 文	