

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年04月25日	气候	晴	气温	2-12℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	1. 4号屋面光伏组件安装。 2. 1号屋面下檐雨水管对接安装。 3. 1号屋面逆变器汇流箱封堵准备, 分散材料。				
检查发现的 问题					
处理措施· 意见· 结果					
协调内容 或其他	检查1号屋面安全爬梯。				
记录人	李建新	总监签阅			