

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年11月21日	气候	晴	气温	-4~5℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	施工队二期 4号屋面直流电缆敷设.				
检查 发现 的 问题					
处理 措施 · 意见 · 结果					
协调 内容 或 其他	检查4号屋面爬梯防护				
记录人	李建州	总监签阅	徐耀生		