

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年7月21日	气候	晴	气温	27℃~35℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	施工人(2名)清理4号房屋面的垃圾。				
检查发现的 问题	巡视4号房屋面, 垃圾清理不彻底。				
处理措施 · 意见 · 结果	施工单位安排人员清理。				
协调内容 或其他	项目部未成立, 现场缺少打印机, 纸质版资料未能打印。				
记录人	李进明	总监签阅	徐耀生		