

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月10日	气候	雷阵雨	气温	23℃~29℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	1. 上午下雨未施工。 2. 下午施工人员1号厂房屋南北侧安装光伏组件。 3. 施工人员安装柱头预埋件。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李进明	总监签阅	李进明		