

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月13日 星期二	气候	多云	气温	23℃~32℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	1. 施工人员 1号厂房南侧安装导轨。 2. 施工人员搬运导轨及搬运。 3. 施工人员 1号厂房检修通道支架安装。				
检查发现的问题	经巡视检查发现个别导轨安装不直, 屋面天沟里有施工垃圾, 屋面排风口处放导轨材料, 安全通道材料堆放较乱。				
处理措施 · 意见 · 结果	下发整改通知单1份, 要求立即整改。				
协调内容 或其他					
记录人	李 友 明	总监签阅	徐 银 生		