

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月17日	星期	六	气候	晴	气温	21℃~32℃
监理单位动态:	1人			材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	8人						
施工机械动态:	无						
施工部位 进度 情况	1. 施工人员1号屋面北侧安装导轨。 2. 光伏1号屋面搬运导轨至北侧。 3. 1号屋面北侧导轨放线调整。 4. 施工人员1号屋面搬运支架及铺设。 5. 施工人员安装检修通道支架。						
检查发现的 问题	检查检修通道支架是否牢固。						
处理措施· 意见· 结果	现场告知, 整改完成。						
协调内容 或其他							
记录人	李建明			总监签阅	陈耀奎		