

# 监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 1.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

|            |                                                                                                                         |                   |     |    |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2019年8月23日 星期五                                                                                                          | 气候                | 阴   | 气温 | 25℃-31℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                                                                                                                      | 材料进场, 取样见证, 合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 13人                                                                                                                     |                   |     |    |         |
| 施工机械动态:    |                                                                                                                         |                   |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 施工人员1号房屋面北侧安装检修通道, 完成北侧屋面约85%。<br>2. 施工人员1号房屋面北侧安装桥架, 完成北侧屋面约80%。<br>3. 施工人员1号房屋面南侧桥架连接。<br>4. 施工人员1号房屋面南侧搬运检修通道格栅板。 |                   |     |    |         |
| 检查发现的问题    |                                                                                                                         |                   |     |    |         |
| 处理措施·意见·结果 |                                                                                                                         |                   |     |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                         |                   |     |    |         |
| 记录人        | 李建州                                                                                                                     | 总监签阅              | 李耀生 |    |         |