

## 监 理 日 志

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年9月30日星期一	气候	晴	气温	16~28℃				
监理人员动态:	1人	材料进场，取样见证，合格情况：							
施工方人员动态:	9人								
施工机械动态:	无								
施工部位 进度 情况	施工人员对 4 号屋面安装工作								
检查 发现 的 问题	要求两人一组搬走组件。								
处理 措 施 · 意 见 · 结 果									
协调 内 容 或 其 他	检查 4 号屋面爬梯是否牢固，以免发生安全事故。 搬运组件时，要求必须双人一起抬走。								
记录人	李建山	总监签阅	李建山						