

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年9月24日 星期一	气候	晴	气温	22℃-30℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	施工人员在4号屋面安装组件。				
检查发现 的问题					
处理措施 · 意见 · 结果					
协调内容 或其他	检查屋面临边防护是否稳固。 交待施工人员安装组件时, 不得把手里工具放在 组件上。				
记录人	李建川	总监签阅	李继生		