

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年11月13日 星期三	气候	晴	气温	22℃-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样检测			
施工方人员动态:	26人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度 情况	1. 施工队 10号屋面光伏支架安装 2. 施工队 4号屋面光伏支架安装				
检查发现的问题	吊车前未拉好安全警戒线				
处理措施·意见·结果	现场告知, 下次必须拉好安全警戒线 再进行吊装				
协调内容或其他	检查吊车吊装电杆时, 要求施工队 周围拉好安全警戒线				
记录人	李海川	总监签阅	徐继平		