

# 监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

|            |                                            |                   |     |    |         |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2019年9月21日 星期六                             | 天气                | 晴   | 气温 | 18℃-30℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                                         | 材料进场, 取样见证, 合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 15人                                        |                   |     |    |         |
| 施工机械动态:    |                                            |                   |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 施工人员 24 号屋面安装组件。<br>2. 施工人员 1 号屋面安装中压柜。 |                   |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 个别中压柜未安装到位。                                |                   |     |    |         |
| 处理措施·意见·结果 | 现场告知                                       |                   |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 检查施工屋面防水保护层情况                              |                   |     |    |         |
| 记录人        | 李健明                                        | 总监签字              | 徐耀生 |    |         |