

监

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年9月29日 星期六	气候	晴	气温	18℃~31℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工人员在1号屋面北坡安装中压电柜。 2. 施工人员在1号屋面安装制作汇流箱支架。 3. 施工人员在1号屋面安装直立支架导轨螺孔安装。				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他	检查1号屋面直爬梯是否牢固。				
记录人	李建新	总监签阅	徐耀生		