

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年9月18日 星期六	气候	晴	气温	21℃ ~ 34℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	叉车 1台				
施工部位 进度 情况	1. 施工队1号屋面 为桥架弯头 制作焊接。 2. 施工队1号屋面 防腐扁钢 焊接。				
检查 发现 的 问题					
处理 措施 · 意见 · 结果					
协调 内容 或 其他	检查焊接时 铺设防腐扁钢 焊接				
记录人	宋 建 利	总监签字			