

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年9月11日 星期一	气候	晴	气温	22℃~34℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	电焊机 1台				
施工部位 进度 情况	1. 屋顶及1号屋面50新架架大制作焊接。 2. 屋顶及1号屋面防雷扁铁焊接。 3. 1号屋面导轨移位调整。				
检查 发现 的问题					
处理 措施 · 意见 · 结果					
协调 内容 或 其他	焊接时, 检查周围是否摆放好灭火器。				
记录人	宋建明	总监签阅			