

# 监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

|            |                                             |                   |     |    |      |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|-----|----|------|
| 日期         | 2024年11月11日                                 | 气候                | 晴   | 气温 | 4~6℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                          | 材料进场, 取样见证, 合格情况: |     |    |      |
| 施工方人员动态:   | 4人                                          |                   |     |    |      |
| 施工机械动态:    | 无                                           |                   |     |    |      |
| 施工进度情况     | 1. 施工队2号屋面电缆桥架连接。<br>2. 施工队2号屋面板块安装, 变更指分散。 |                   |     |    |      |
| 检查发现的问题    |                                             |                   |     |    |      |
| 处理措施·意见·结果 |                                             |                   |     |    |      |
| 协调内容或其他    | 检查2号屋面爬梯和临边防护。                              |                   |     |    |      |
| 记录人        | 李建利                                         | 总监签阅              | 李耀生 |    |      |