

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月24日	气候	晴	气温	-6-6℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	1. 施工队2号屋面电缆桥架下屋面支架制作, 固定安装。 2. 二期配电室钢架基础电缆孔施工。				
检查 发现 的 问题	二期配电室打电缆孔时, 水泥未及沙清理。				
处理 措施 · 意见 · 结果	现场告知, 清理完成。				
协调 内容 或 其他	检查二期配电室消防工具箱。				
记录人	李建利	总监签阅	涂耀生		